

Ordem de Serviço Nº 45287280/20 Interno
 Externo
 Cliente: GRUPO DE PESQUISA E ASSISTENCIA AO
 R ANTONIO MIGUEL PEREIRA 45, SP 18030-250
 Cidade: SOROCABA, SP
 Contato: _____

Data: 03-nov-2016 IS Nº 45287280/20
 Código Cliente: 0094348375
 Equipamento: C-ArmImagemIntensifier BVVectra
 Produto SO: _____ No de Série: _____
 Depto: _____

| Data | Início | Término | Horas Trabalhadas | Atividade | Defeito |
|------------|--------|---------|-------------------|--|---|
| 03/11/2016 | 11:00 | 17:00 | 6.00 | <input checked="" type="checkbox"/> Instalação | <input type="checkbox"/> Elétrico |
| | | | | <input type="checkbox"/> Garantia | <input type="checkbox"/> Mecânico |
| | | | | <input type="checkbox"/> Corretiva | <input type="checkbox"/> Orientação |
| | | | | <input type="checkbox"/> Avulso | <input type="checkbox"/> Software |
| | | | | <input type="checkbox"/> Preventiva | <input type="checkbox"/> Agente externo |
| | | | | <input type="checkbox"/> Revisão Originais | <input type="checkbox"/> Outros Discriminar |
| | | | | <input type="checkbox"/> Comercial | _____ |
| | | | | <input type="checkbox"/> Outros | _____ |
| | | | | Engenheiro: Roger Nunes | |

Descrição dos serviços executados:

Equipamento instalado de acordo com as instruções e especificações do fabricante. Foram realizados os ajustes e verificações conforme o manual de instalação. Equipamento operacional.


(Pendências / Observações)

Materiais Utilizados:

| Qtde | Descrição | P/N Aplicado / Retirado | S/N Aplicado: | S/N Retirado: |
|------|-----------|-------------------------|---------------|---------------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Trabalho Concluído Sim Nao Aguardando Peças

Dados Do Engenheiro / Técnico

Nome: Roger Nunes
 Matrícula: 37002931
 Assinatura: 

Dados Do Cliente

Nome: Arnaldo Barros
 Cargo: Tecnólogo RG: 27139117-0
 Assinatura: 